

CERTIFICATO CE

Certificato n. 520/MDD

Dichiarazione di approvazione del sistema qualità

(Sistema completo di garanzia qualità)

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità all'Allegato II della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., si dichiara che la ditta:

RALCO SRL

20046 BIASSONO (MB) - VIA DEI TIGLI 13/G (ITA) - Italy

mantiene negli stabilimenti di:

20046 BIASSONO (MB) - VIA DEI TIGLI 13/G (ITA) - Italy

un sistema qualità che assicura la conformità dei seguenti prodotti:

Collimatori per apparecchi radiologici e relativi accessori

serie e modelli indicati in Allegato

ai requisiti essenziali della direttiva suddetta ad essi applicabili (in tutte le fasi dalla progettazione al controllo finale).


Riferimento pratiche IMQ: 10AC00033; 10AC00113; 10AC00251; 10AD00077; 10AE00101;
10AF00044, 10AH00102; 10AI00175; 10AI00257, 10AJ00132;
10AK00099; 10AK00072; 10AL00071; 10AL00137; 10AL00004.

Questa Dichiarazione di approvazione è rilasciata dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per la direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Emesso il: 2002-03-21

Data di Aggiornamento: 2011-11-22

Sostituisce: 2011-10-06



IMQ

Questa Dichiarazione di approvazione è soggetta alle condizioni previste dall'IMQ nel "Regolamento per la certificazione CE dei dispositivi medici in base alla direttiva 93/42/CEE".
Essa non è comunque valida dopo il 2016-11-21 (articolo 11, comma 11 della direttiva).

CERTIFICATO CE

Certificato n. 520/MDD

Allegato

Collimatori per apparecchi radiologici e relativi accessori

Modd. P102; P232; P232 DHHS; P303; P303 DHHS; P304; P304/A; P304/A DHHS; P313; P313 DHHS; P313/A; P313/A DHHS; R103; R104; R104/A; R105; R108, R108F, R108 DHHS, R108F DHHS; R108/237A/F DHHS; R221/A; R221/A DHHS; R310 L R302/061C/MLP/A; R302/090A/AMFMLP/A; R302/144/A; R302/A; R302/A DHHS; R302ACS/A DHHS; R302AMFMLP/A; R302F/A; R302FML/A; R302FMLP/A; R302 L/A; R302L/A DHHS; R302M/A; R302MFMLP/A; R302ML/A; R302MLP/A; R302MLP/A DHHS; R302MLPI/A DHHS; R302MP/A; R302 DACS/A, R302 DACS/A DHHS; R309; R309FL; R309FLI; R309I; R309L; R309LI; R309MF; R309MFI; R309MFL; R309MFLI; R503MLP/A; R503MP/A; R601AMP; R605ACS; R605ADLSM; R605AFSM; R605ASM; R605DASM, R605DFACS; R605DFSM; R605DLACS; R605DLMP; R605DLSM; R605FACS; R605FMP; R605FSM; R605MP; R605SM; R621AMP; R625ASM; R625MP; R625SM; R651AMP; R650 QDASM; R671AMP; R72; R72 DHHS; R72S; R72 S DHHS; R72/170A; R72/170A DHHS; R72/170B; R72/170B DHHS; R806A; R806AL; R806AS; R806ASF; R806ASFL; R806ASFLM; R806ASL; R806MLP; R806MLPF; R806MLPI; R806MP; R806MPF; R806MPI; R826A; R826AL; R826AS; R826ASL; R826ML; R826MLP; R826MLPI; R826MP; R826MPI; T303; T303/A; T303/A DHHS; RO 268; RO 288; RO 333; R 225; R 225 DHHS; R 225 ACS; R 225 ACS DHHS; RO 320; RO 314; RO 329.
Marca RALCO

Emesso il: 2002-03-21
Data di Aggiornamento: 2011-11-22
Sostituisce: 2011-10-06



IMQ